



Info nr.

Dato: 11/96	Utstedt av: Finn	Varegruppe: 01	Intern: x	Ekstern: x
-------------	------------------	----------------	-----------	------------

Bedømmelse av støtdempere

I forbindelse med periodisk kjøretøykontroll forekommer det svært ofte at kunden får beskjed om å skifte støtdempere p.g.a. lekkasje.

Det som av verkstedet blir bedømt som lekkasje, er som oftest svetting.

Vi (Hofstads a/s) har sendt utallige slike dempere, som vi mener svetter, og ikke har lekkasje, til produsenten for kontroll de siste årene.

Etter kontroll på fabrikken er tilbakemeldingen nesten i 100% av tilfellene at støtdemperen ligger innenfor de verdiene man kan forvente seg etter tid og antall km som støtdemperen er benyttet.

Vi vil derfor presisere følgende:

Bilde 1 - Svetter: Utvendig støtdemperrør har et oljelag, og ser fuktig ut. Erfaringsmessig er da støtdemperen dekket med et fuktig lag av skitt/sand.	Bilde 1 	Bilde 2 
Bilde 2 - Lekkasje: Støtdemperen er helt ren og det utvendige laget av skitt/sand er vasket bort. Det renner olje av støtdemperen.		

Hovedkontor Oslo:

Hofstads A/S
Tlf.: 22 10 10 50
Fax: 22 21 55 75

Avd. Trondheim

Hofstads A/S
Tlf.: 73 80 21 80
Fax: 73 80 21 70

Avd. Tromsø

Hofstads A/S
Tlf.: 77 67 13 74
Fax: 77 67 18 91